

109 年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校
因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化
需求改善計畫成果報告

「健康促進」教學設施改善工程

辦理學校：國立大湖農工
執行日期：108 年 11 月 1 日至 109 年 7 月 31 日

「健康促進」教學設施改善工程

一、辦理項目

共通改善項目：

- (一)門窗整修：既有門窗氣密性不佳，遭逢雨天即出現漏水之現象，需重新施作。
- (二)電力電源設置改善：室內插座、開關及線路已出現塑料材質老化剝落，將重新佈線改善老舊線路。
- (三)高架木地板整修：既有高架木地板已發霉破舊，需重新施作。
- (四)天花板裝潢整修：既有天花板油漆脫落，且燈光不足，待重新油漆並加強美觀設計及燈光。

專業改善項目：

- (五)教學桌椅：採購新式可以進行教學活動的教學桌椅。
- (六)工具櫃：目前儲物櫃老舊，需購置新品存放護理相關課程工具及器材。

二、執行成果

- (一)門窗整修：剝落之牆壁重新粉刷。

改善後	改善前
	



(二)電力電源設置改善：重新佈線。

改善後	改善前



(三)高架木地板整修：重新施作。

改善後	改善前
	

(四)天花板裝潢整修：重新施作。

改善後	改善前
	

(五)教學桌椅改善：購置新品。

改善後	改善前
 A photograph of a classroom after improvement. The room features several rows of new, light-colored wooden tables and black metal chairs. The walls are painted a light green, and there are large windows with light blue curtains. The floor is a dark grey or black.	 A photograph of a classroom before improvement. The room has older, darker wooden desks and chairs. The walls are white, and there are large windows with light blue curtains. The floor is a dark wood.

(六)工具櫃：購置新品。

改善後	改善前
 A photograph of a classroom after improvement. The room features a long, dark brown wooden tool cabinet along the wall. The walls are painted a light green, and there are large windows with light blue curtains. The floor is a dark wood.	 A photograph of a classroom before improvement. The room has a dark brown wooden desk in the foreground. In the background, there is a green chalkboard and a long wooden cabinet. The walls are white, and there are large windows with light blue curtains. The floor is a dark wood.

三、空間活化後效益

(一)空間使用情形

透過本項改造工程，將早年規劃為物理教室的閒置空間，重新規劃為校內課程-「健康與護理」和「健康與生活」等課程多元使用，使本校推動 108 新課綱時將有更多空間可運用。此活化工程於 6 月中完工後，已投入教學空間使用，期望後續機具設備增設後，在完備的教學空間中能活化學生的思考能及與創作能力。

